





Stadt Waldenbuch

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt



Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Vor dem Umbau

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Rückbau der Fliesen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Rückbau der Fliesen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt


Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Rückbau der Fliesen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt


Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau Personal-WC im 2.OG

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Asbestsanierung

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Asbestsanierung

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Leitungs-Wirrwarr

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen




Enge Verhältnisse

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen




Versteckte Leitungen



DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Umfangreiche Bemusterungen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt


Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Brandschutz

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



„Gewachsenes Gebäude“

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Brandschutzdecke

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Vorbehandlung Holzbalken - Materialmix

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Trockenbauverkleidung

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Gerade Bauweise ?

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt


Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Malerarbeiten

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Unbemannte Materialanlieferung in engen Altstadtverhältnissen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt


Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Wiederherstellung der Küche

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Warten auf das Material

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Ausgleich des Bodens

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau neuer Bodenbelag

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau einer Kühlzelle

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau Fasskühlbox und CO₂-Warner

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau Fettabscheider

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Patzsparende Lösungen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Einbau WC-Trennwände

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Enge Verhältnisse

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Die Kücheneinrichtung

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Die Kücheneinrichtung

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Installation von Bodenabläufen

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Forderung WKD – zweites Handwaschbecken

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Forderung WKD- Abwaschbare Tür (Verkleidung anstatt Neubau)

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Knifflige Technik

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Arbeit bis spät in die Nacht

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Anlieferung der Möbel

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Das Finale

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen



Das Finale

Marktstrasse 9 – Lucky am Markt

Abschlussbericht Umbaumaßnahmen

